



Città di Grottaferrata
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazzetta Eugenio Conti, 1 – C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679
C.F. 02838140586
www.comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 94315355
P. IVA 01124241009
info@comune.grottaferrata.roma.it

1° Settore "Tecnico-Ambiente"
Servizio 2° "Edilizia e trasformazione del territorio"
- UFFICIO VIGILANZA EDILIZIA -

Spett.le Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Velletri
Piazzale Giovanni Falcone snc
00049 VELLETRI (RM)
prot.procura.velletri@giustiziacert.it

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c/o Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
via IV Novembre, 119/A – 00187 ROMA
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Al Segretario Generale
del Comune di Grottaferrata
D.ssa Claudia Tarascio
S E D E

OGGETTO: Trasmissione elenchi abusivismo – L.R. 15/2008

In riferimento a quanto riportato in oggetto si trasmettono, in formato digitale, gli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente di cui all'art. 10 co.1 L.R. 15/2008, estratti dal Sistema Informativo Geografico Abusivismo Edilizio (SIGAE), quale strumento ufficiale individuato con DGR n° 8 del 19/1/2016, inerenti il mese di Dicembre 2020 nonché il riepilogo dell'annualità 2020.

Distinti saluti

Il Dirigente 1° Settore Tecnico-Ambiente
arch. Aldo Zichella

Firmato digitalmente da

ALDO ZICHELLA

CN = ZICHELLA ALDO
O = COMUNE DI
GROTTAFERRATA
C = IT

N. _____ del Registro degli atti pubblicati all'Albo Pretorio On Line..
Il sottoscritto Segretario Generale visto l'art. 10 co.2 della L.R. 15/08

CERTIFICA

Che l'elenco allegato alla presente sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-1-2021 al 30-1-21
Grottaferrata 15-1-2021

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento è il geom. Claudio Doganieri – tel. 06945401648 – pec: sue@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
Gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico – 1° Settore – 2° Servizio sito nel Palazzo Comunale IV Piano con ricevimento del pubblico il martedì ore 9,00-12,00 e il giovedì ore 15,15-17,30;
Il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 co. 9bis della L. 241/90 è il Segretario Generale D.ssa Claudia Tarascio.



Comune: GROTTAFERRATA | Anno: 2020 | Elenco Mensile: Dicembre | Zona non vincolata

E0030273



N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA' COMUNICATO CON ELENCO
1	Id pratica: 46168 Codice: 05604600/08/2 Verb.N. 2157/20 del 25/04/2008 08 Prot.N. 45129/P del 18/11/2019 .L. Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE	Stato lavorazione:			Elenco non a sistema Anno: Mese: Zona:



E0030274

N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA COMUNICATO CON ELENCO
1	Id pratica: 46167 Codice: 05804600/20/5 Verb.N. 4/2020 del 19/11/2020 Prot.N. 44042_P del 11/11/2020 .L. Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile dell'abuso Proprietario [REDACTED] Tipologia Abuso: AMPLIAMENTO NON PRECISATO Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 27 L.R. 15/08: ART. 14 Stato lavorazione: OPERE IN CORSO	Indirizzo: [REDACTED] Località: [REDACTED] Kilometrica: [REDACTED] Latitudine: [REDACTED] Longitudine: [REDACTED]		Elenco non a sistema Anno: Mese: Zona:



R0002117

N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA COMUNICATO CON ELENCO
1	<p>Id pratica: 39138 Codice: 05804600/04/1 Verb.N. 1934 del 03/06/2004 Prot.N. 4294/67 del 09/02/2016 3 Redatto da: UFFICIO TECNICO COMUNALE</p>	<p>Proprietario Responsabile dell'abuso Proprietario Tipologia Abuso: Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE IN CORSO Lavorazione:</p>	<p>Indirizzo: Località: Kilometrica: Latitudine: Longitudine:</p>	<p>- RICHIESTA DI CONDOMO EDILIZIO Prot.N 51190 del 20/12/2004 Rif. L. 326/03 - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Prot.N 27374/6/3 del 28/07/2017 - INOTTEMPERANZA ORD. DEMOLIZIONE N. 155/2020 Prot.N 9515/6/3 del 04/03/2020</p>	<p>Anno: 2017 Mese: agosto Zona: ZV Barcode: E0007783</p>
2	<p>Id pratica: 40044 Codice: 05804600/15/33 Verb.N. 3/32-1 del 31/10/2015 Prot.N. 3/32-9.2015 del 20/12/2017 Redatto da: ARMA DEI CARABINIERI</p>	<p>Responsabile dell'abuso Responsabile dell'abuso Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136, Vincolo Idrogeologico D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE TERMINATE Lavorazione:</p>		<p>- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Prot.N 1515/6/3 del 12/01/2018 - INOTTEMPERANZA ORD. DEMOLIZIONE N. 11/2017 Prot.N 3/32-12-2015 del 13/01/2020</p>	<p>Anno: 2017 Mese: dicembre Zona: ZV Barcode: E0010086</p>
3	<p>Id pratica: 42415 Codice: 05804600/18/7 Verb.N. 9/2018 del 13/12/2018 Prot.N. 45497/P del 06/12/2018 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Responsabile dell'abuso Proprietario Affittuario Tipologia Abuso: NUOVA COSTRUZIONE RESIDENZIALE Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE TERMINATE Lavorazione:</p>	<p>Indirizzo: Località: Grottaferrata Kilometrica: Latitudine: Longitudine: - Dati Catastali: Fog.: Part.: Sub.:</p>	<p>- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Prot.N 3837/6/3 del 31/01/2019 - INOTTEMPERANZA ORD. DEMOLIZIONE N. 154/2020 Prot.N 9515/6/3 del 04/03/2020 - INOTTEMPERANZA ORD. DEMOLIZIONE N. determ. 154/2020 Prot.N 9515/6/3 del 04/03/2020</p>	<p>Anno: 2018 Mese: dicembre Zona: ZV Barcode: E0018682</p>



*F0002117

N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA' COMUNICATO CON ELENCO
4	<p>Id pratica: 42917 Codice: 05804600/19/1 Verb.N. 18/2010 del 25/02/2019 Prot.N. 6904/P. del 25/02/2019 L. Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Proprietario: [REDACTED] Tipologia Abuso: [REDACTED] Vincolo Paesag.: sismico, D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE TERMINATE lavorazioni:</p>	<p>Indirizzo: [REDACTED] Località: [REDACTED] Kilometrica: [REDACTED] Latitudine: [REDACTED] Longitudine: [REDACTED]</p>	<p>- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 18/2010 Prot.N 32454 del 25/08/2010 - SANZIONE PECUNIARIA Prot.N 32022/6/3 del 28/08/2019 Rif. Art. 15 c.3 LR 15/08 - RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Prot.N del 27/01/2020</p>	<p>Anno: 2019 Mese: febbraio Zona: ZV Barcode: E0019862</p>
5	<p>Id pratica: 43239 Codice: 05804600/19/3 Verb.N. 2/2019 del 19/04/2019 Prot.N. 14425/P del 16/04/2019 L. Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Responsabile dell'abuso: [REDACTED] Proprietario: [REDACTED] Tipologia Abuso: [REDACTED] NUOVA COSTRUZIONE RESIDENZIALE Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE TERMINATE lavorazione:</p>	<p>Indirizzo: [REDACTED] Località: Grottaferrata Kilometrica: [REDACTED] Latitudine: [REDACTED] Longitudine: [REDACTED] - Dati Catastali: Fog.: [REDACTED] Part.: [REDACTED] Sub.:</p>	<p>- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. Prat. ab. n. 26/2012 e 2/2019 Prot.N 18533/6/3 del 17/05/2019 - INOTTEMPERANZA ORD. DEMOLIZIONE N. 156/2020 Prot.N 9515/6/3 del 04/03/2020</p>	<p>Anno: 2019 Mese: aprile Zona: ZV Barcode: E0020720</p>
6	<p>Id pratica: 43329 Codice: 05804600/19/4 Verb.N. 3/2019 del 08/05/2019 Prot.N. 15418/6 del 24/04/2019 /3 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Committente Proprietario: [REDACTED] Tipologia Abuso: [REDACTED] Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato OPERE IN CORSO lavorazione:</p>	<p>Indirizzo: [REDACTED] Località: [REDACTED] Kilometrica: [REDACTED] Latitudine: [REDACTED] Longitudine: [REDACTED]</p>	<p>- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 3/2019 Prot.N 23169/6/3 del 19/06/2019 - OTTEMPERANZA ALL' ORDINANZA DI DEMOLIZIONE Prot.N 9486/6/3 del 04/03/2020</p>	<p>Anno: 2019 Mese: maggio Zona: ZV Barcode: E0021050</p>



R0002117

N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA' COMUNICATO CON ELENCO
7	Id pratica: 43703 Codice: 05804600/19/5 Verb.N. 4/2019 del 06/08/2019 Prot.N. 288899/ del 30/07/2019 Redatto da: UFFICIO TECNICO COMUNALE	Responsabile dell'abuso Titolare del titolo abilitativo Progettista Direttore dei lavori Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 27 L.R. 15/08: ART. 14 Stato Lavorazione: OPERE IN CORSO		- ORDINANZA DI SOSPENSIONE N. 4/2019 Prot.N 29754/6/3 del 06/08/2019 - REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE N. 4/2019 Prot.N 43065/6/3 del 18/11/2019 - RIMOZIONE DEI VIZI DELLA PROCEDURA (INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE) N. Determ. SUAP n. 86 Prot.N del 07/02/2020	Anno: 2019 Mese: agosto Zona: ZV Barcode: E0022723
8	Id pratica: 44955 Codice: 05804600/20/1 Verb.N. 5/2019 del 09/01/2020 Prot.N. 863/P.L del Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE	Proprietario Responsabile dell'abuso Tipologia Abuso: Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 34 L.R. 15/08: ART. 22 Stato Lavorazione: OPERE TERMINATE	Indirizzo: Località: Kilometrica: Latitudine: Longitudine: - Dati Catastali: Fog.: Part.: Sub.:	- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5/2019 Prot.N 11810/6/3 del 26/03/2020	Anno: 2020 Mese: febbraio Zona: ZV Barcode: E0026490
9	Id pratica: 45264 Codice: 05804600/20/2 Verb.N. 1/2020 del 09/04/2020 Prot.N. 11363/P del 20/03/2020 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile dell'abuso Titologia Abuso: Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato Lavorazione: OPERE IN CORSO	Indirizzo: Località: Kilometrica: Latitudine: Longitudine:	- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 1/2020 Prot.N 17460/6/3 del 14/05/2020 - VIOLAZIONE DEI SIGILLI N. 1/2020 Prot.N 24971/P.L. del 10/07/2020 - RICORSO AL TAR Prot.N 25396 del 23/07/2020	Anno: 2020 Mese: aprile Zona: ZV Barcode: E0027212



R0002117

N.	RAPPORTO	DATI IDENTIFICATIVI DELL'ABUSO	DATI DI LOCALIZZAZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ABUSO GIA' COMUNICATO CON ELENCO
10	<p>Id pratica: 45938 Codice: 05804600/20/3 Verb.N. 3/2020 del 22/07/2020 Prot.N. 33902 del 08/09/2020 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Proprietario Responsabile dell'abuso Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 Stato lavoro: OPERE TERMINATE</p>			<p>Anno: 2020 Mese: settembre Zona: ZV Barcode: E0029163</p>
11	<p>Id pratica: 45939 Codice: 05804600/20/4 Verb.N. 2/2020 del 01/08/2020 Prot.N. 33898 del 08/09/2020 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Responsabile dell'abuso Proprietario Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 136 D.P.R. 380/01: ART. 31 L.R. 15/08: ART. 15 Stato lavoro: OPERE TERMINATE</p>			<p>Anno: 2020 Mese: settembre Zona: ZV Barcode: E0029163</p>
12	<p>Id pratica: 46167 Codice: 05804600/20/5 Verb.N. 4/2020 del 19/11/2020 Prot.N. 44042_P del 11/11/2020 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Proprietario Responsabile dell'abuso Tipologia Abuso: AMPLIAMENTO NON PRECISATO Vincolo Paesag.: D. Lgs 42/04 - ART. 27 D.P.R. 380/01: ART. 14 L.R. 15/08: OPERE IN CORSO Stato lavoro:</p>	<p>Indirizzo: Località: Kilometrica: Latitudine: Longitudine:</p>		<p>Anno: 2020 Mese: dicembre Zona: ZV Barcode: E0030274</p>
13	<p>Id pratica: 46168 Codice: 05804600/08/2 Verb.N. 2157/20 del 25/04/2008 Prot.N. 45129/P del 18/11/2019 Redatto da: POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Stato lavoro:</p>			<p>Anno: 2020 Mese: dicembre Zona: ZNV Barcode: E0030273</p>